



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **18UP07** Vin: **WVWZZZ7NZJV032365**
KM: **127.340** Cor: **CINZA INDIUM**
Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **SHARAN 2.0TDI184**
HIGHLINE DSG
Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **03/10/2022**
Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veiculo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Pala do sol esquerda Substituição
M.O. Danificado

Ref:991052



Descrição Chave suplente Substituição Em
M.O. falta

Ref:991053



Descrição Chave suplente
PEÇA

Ref:991054



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Capot Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:991055



Descrição Grelha do radiador Substituição
Partido

M.O.

Ref:991056



Descrição Grelha do radiador

PEÇA

Ref:991057




ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Pára-choques dianteiro Reparação
e pintura Mossa
M.O.

Ref:991058



Descrição Jante dianteira esquerda
Reparação e pintura Risco
profundo
M.O.

Ref:991059



Descrição Pisca esquerdo Substituição
Partido
M.O.

Ref:991060





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pisca esquerdo**

PEÇA

Ref:991061

Descrição **Porta dianteira esquerda Pintura**

M.O.

Risco profundo

Ref:991062



Descrição **Jante traseira esquerda Reparação**

M.O.

e pintura Risco profundo

Ref:991063





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Spoiler traseiro Reparação Risco profundo

Ref:991064



Descrição
M.O. Prateleira / Cobertura de bagageira Substituição Rasgo

Ref:991065



Descrição
M.O. Guarnição da tampa da mala Reparação Risco profundo

Ref:991066





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Friso interior de porta dianteira
esquerda Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:991067



Descrição Volante Reparação Danificado
M.O.

Ref:991068



Descrição Interior Limpeza Sujo
M.O.

Ref:991069





AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Fole da alavanca de mudanças
M.O. Reparação Danificado

Ref:991070



Descrição Tapete Substituição Em falta
M.O.

Ref:991071



Descrição Tampa 12v Substituição Partido
M.O.

Ref:991072





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante traseira direita Reparação e
M.O. pintura Risco profundo

Ref:991073



Descrição Jante dianteira direita Reparação e
M.O. pintura Risco profundo

Ref:991074



Descrição Encosto - passageiro Reparação
M.O. Danificado

Ref:991075





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP


We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Tejadilho Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:991076



Descrição Autocolante do chassi Substituição
M.O. Rasgo

Ref:991077



Descrição Livro de revisão Substituição Em
M.O. falta

Ref:991078



AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	NÃO	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	NÃO	EM FALTA
Duplicado de chaves	NÃO	EM FALTA
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	SIM	20 04 2024
Macaco	SIM	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	CONTINENTAL	225\50R17	4mm	DESGASTE LATERAL
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	CONTINENTAL	225\50R17	4mm	DESGASTE LATERAL
Pneu traseiro direito	SIM	CONTINENTAL	225\50R17	6mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	CONTINENTAL	225\50R17	6mm	
Roda suplente	NÃO				
Jantes de liga leve	SIM				

VIATURA RECONDICIONDA COM VARIOS DEFEITOS DE PINTURA EM PECAS E PAINÉIS NAO VISÍVEL NAS FOTOS
VERIFICAR EXTENSÃO DA ANOMALIA