



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **23VX66** Vin: **JTMWRREV50D087945**

Data: **07/06/2022**

KM: **121.318** Cor: **PEROLA**

Local: **Aguas de Moura**

Marca: **TOYOTA** Modelo: **RAV 4 2.5HSD 155 PURE DARK**

AUT

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Descrição do Veiculo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Spoiler dianteiro Reparação Risco profundo

Ref:963671



Descrição
M.O. Tampa USB Substituição Partido

Ref:963672



Descrição
PEÇA Tampa USB

Ref:963673



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Volante Reparação Danificado

M.O.

Ref:963674



Descrição Limpeza Sujo

M.O.

Ref:963675



Descrição Assento do Banco - Condutor
Reparação Danificado

M.O.

Ref:963676





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Pára-brisas Reparação Risco
M.O. profundo

Ref:963677



Descrição Pára-choques dianteiro Reparação
M.O. Partido

Ref:963678



Descrição Guarda lamas dianteiro esquerdo
M.O. Pintura Risco profundo

Ref:963679





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Pára-choques traseiro Reparação e
pintura Mossa

Ref:963680



Descrição
M.O. Guarnição da tampa da mala Smart
repair Risco profundo

Ref:963681



Descrição
M.O. Porta traseira direita Reparação e
pintura Mossa

Ref:963682





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Porta dianteira direita Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:963683



Descrição

Espelho retrovisor exterior direito
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:963684



Descrição

Guarda-lamas da frente direita
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:963685





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Tejadilho Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:963686





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	SIM	SERVIÇOS
I.P.O / Validade	NÃO	
Macaco	SIM	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOODYEAR	235\55R18	4mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	235\55R18	5mm	
Pneu traseiro direito	SIM	GOODYEAR	235\55R18	6mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	235\55R18	6mm	
Roda suplente	SIM	MAXXIS	165\80R17		
Jantes de liga leve	SIM				

VIATURA RECONDICIONADA COM VARIOS DEFEITOS DE PINTURA EM PECAS E PAINÉIS NAO VISÍVEL NAS FOTOS
VERIFICAR EXTENSÃO DA ANOMALIA