



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **42TF35** Vin: **SJNFAAJ11UZ062727**

KM: **169.429** Cor: **PEARL WHITE**

Marca: **NISSAN** Modelo: **QASHQAI 1.5 DCI N-CONN J18**

**110**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **05/08/2022**

Local: **Aguas de Moura**

### Descrição do Veiculo





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

**Descrição** Pára-choques dianteiro Pintura  
**M.O.** Risco profundo

**Ref:977954**



**Descrição** Pára-brisas Reparação Partido  
**M.O.**

**Ref:977955**



**Descrição** Farol dianteiro direito Reparação  
**M.O.** Risco profundo

**Ref:977956**





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Farol dianteiro esquerdo Reparação**  
M.O. **Risco profundo**

Ref:977957



Descrição **Pára-choques dianteiro Pintura**  
M.O. **Risco profundo**

Ref:977958



Descrição **Capot Pintura Risco profundo**  
M.O.

Ref:977959





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Jante dianteira esquerda  
Reparação e pintura Risco  
profundo

Ref:977960



Descrição

M.O.

Pilar A esquerdo Pintura Risco  
profundo

Ref:977961



Descrição

M.O.

Pisca esquerdo Reparação Risco  
profundo

Ref:977962





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.


## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Porta dianteira esquerda  
Reparação e pintura Mossa

Ref:977963



Descrição

M.O.

Porta traseira esquerda Pintura  
Risco profundo

Ref:977964



Descrição

M.O.

Jante traseira esquerda Reparação  
e pintura Risco profundo

Ref:977965





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

**Descrição** Moldura guarda lamas traseiro  
esquerdo Reparação Risco  
**M.O.** profundo

**Ref:977966**



**Descrição** Painel traseiro esquerdo Pintura  
**M.O.** Risco profundo

**Ref:977967**



**Descrição** Pára-choques traseiro Pintura  
**M.O.** Risco profundo

**Ref:977968**





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Tampa da mala Pintura defeituoso

M.O.

Ref:977969



Descrição Pára-choques traseiro Pintura  
Risco profundo

M.O.

Ref:977970



Descrição Pilar B esquerdo Pintura Risco  
profundo

M.O.

Ref:977971







**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição  
M.O. Encosto - condutor Reparação  
Desgastado

Ref:977972




Descrição  
M.O. Assento do Banco - Condutor  
Reparação Desgastado

Ref:977973



Descrição  
M.O. Interior Limpeza Sujo

Ref:977974





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Volante Reparação Danificado**

M.O.

Ref:977975



Descrição **Isofix Substituição Em falta**

M.O.

Ref:977976



Descrição **Isofix**

PEÇA

Ref:977977





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

**Descrição** Pilar C esquerdo Reparação e  
**M.O.** pintura Mossa

**Ref:977978**



**Descrição** Painel traseiro direito Pintura  
**M.O.** Risco profundo

**Ref:977979**



**Descrição** Jante traseira direita Reparação e  
**M.O.** pintura Risco profundo

**Ref:977980**






**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS


**Descrição** Porta traseira direita Reparação e  
**M.O.** pintura Mossa

**Ref:977981**



**Descrição** Porta dianteira direita Reparação e  
**M.O.** pintura Mossa

**Ref:977982**



**Descrição** Jante dianteira direita Reparação e  
**M.O.** pintura Risco profundo

**Ref:977983**






**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição  
M.O. **Pilar C direito Reparação e pintura  
Mossa**

Ref:977984



Descrição  
M.O. **Guarnição da porta traseira direita  
Reparação Risco profundo**

Ref:977985



Descrição  
M.O. **Porta-luvas Reparação Risco  
profundo**

Ref:977986





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Moldura guarda lamas dianteiro  
esquerdo Substituição Partido

Ref:977987



Descrição

PEÇA

Moldura guarda lamas dianteiro  
esquerdo

Ref:977988



## AVALIAÇÃO DE DANOS

### LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

| Equipamento                       | No veículo | Observações |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| Kit de reparação ou Roda suplente | SIM        |             |
| D.U.A.                            | SIM        |             |
| Livro de Manutenção/Revisões      | SIM        |             |
| Duplicado de chaves               | SIM        |             |
| Manual do utilizador              | SIM        |             |
| Triângulo                         | SIM        |             |
| Kit de primeiros socorros         | NÃO        |             |
| Extintor                          | NÃO        |             |
| Isqueiro                          | NÃO        |             |
| Funcionamento radio               | SIM        |             |
| Funcionamento de vidro eléctricos | SIM        |             |
| Funcionamento do GPS              | SIM        |             |
| Funcionamento de Ar condicionado  | SIM        |             |
| Luzes de aviso de anomalia        | SIM        | SERVIÇOS    |
| I.P.O / Validade                  | SIM        | 28 06 2023  |
| Macaco                            | SIM        |             |
| Antena                            | SIM        |             |

### Pneus no veículo

| Posição                 | No veículo | Marca       | Medida e profundidade | Observações |
|-------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Pneu dianteiro direito  | SIM        | GOOD YEAR   | 215\55R18 2mm         |             |
| Pneu dianteiro esquerdo | SIM        | GOOD YEAR   | 215\55R18 2mm         |             |
| Pneu traseiro direito   | SIM        | GOOD YEAR   | 215\55R18 5mm         |             |
| Pneu traseiro esquerdo  | SIM        | GOOD YEAR   | 215\55R18 6mm         |             |
| Roda suplente           | SIM        | CONTINENTAL | 145\90R16             |             |
| Jantes de liga leve     | SIM        |             |                       |             |

BRANCA VIATURA RECONDICIONADA COM VARIOS DEFEITOS DE PINTURA E DIFERENÇA DE COR EM PECAS E PAINÉIS NAO VISIVEL NAS FOTOS VERIFICAR EXTENSÃO DA ANOMALIA