



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **AH02DC** Vin: **W1N2476101W129311**

Data: **28/07/2022**

KM: **14.351** Cor: **PRETO**

Local: **Aguas de Moura**

Marca: **MERCEDES-BENZ** Modelo: **CLASSE GLB DIESEL 180**

D AMG LINE

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Painel traseiro esquerdo Pintura
Risco profundo

Ref:975364



Descrição
M.O. Pára-choques traseiro Reparação e
pintura Mossa

Ref:975365



Descrição
M.O. Pára-choques traseiro Reparação e
pintura Mossa

Ref:975366





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O.

Farol traseiro direito Substituição
Partido


Ref:975367



Descrição
PEÇA

Farol traseiro direito

Ref:975368



Descrição
M.O.

Spoiler traseiro Substituição
Partido

Ref:975369





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Spoiler traseiro

PEÇA

Ref:975370

Descrição

Guarnição da porta dianteira
esquerda Reparação Danificado

M.O.

Ref:975371



Descrição

Interior Limpeza Sujo

M.O.

Ref:975372





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Pilar C esquerdo Pintura Risco profundo

Ref:975373



Descrição

M.O.

Painel traseiro direito Pintura Risco profundo

Ref:975374




Descrição

M.O.

Porta traseira direita Reparação e pintura Mossa

Ref:975375






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS



Descrição Porta dianteira direita Reparação e
M.O. pintura Mossa

Ref:975376



Descrição Guarda-lamas da frente direita
M.O. Pintura Risco profundo

Ref:975377



Descrição Moldura guarda lamas dianteiro
M.O. direito Reparação Risco profundo

Ref:975378





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante dianteira direita Reparação e
M.O. pintura Risco profundo

Ref:975379



Descrição Chave de ignição Substituição Em
M.O. falta

Ref:975380



Descrição Chave de ignição
PEÇA

Ref:975381



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Capot Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:975382



Descrição Pára-choques dianteiro Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:975383



Descrição Embelezador do pára-choques
M.O. dianteiro - esquerda Reparação
Risco profundo

Ref:975384





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pára-brisas Substituição Partido**

M.O.

Ref:975385



Descrição **Pára-brisas**

PEÇA


Ref:975386

Descrição **Guarda lamas dianteiro esquerdo**

M.O.

Pintura Risco profundo

Ref:975387





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:975388



Descrição

Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:975389





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	NÃO	EM FALTA
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	NÃO	
Macaco	NÃO	
Antena	NÃO	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	PIRELLI	235\50R19	5mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	PIRELLI	235\50R19	5mm	
Pneu traseiro direito	SIM	PIRELLI	235\50R19	7mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	PIRELLI	235\50R19	7mm	
Roda suplente	NÃO				
Jantes de liga leve	SIM				

VIATURA RECONDICIONADA COM VARIOS DANOS EM PECAS E PANEIS NAO VISIVEIS NAS FOTOS VEREFICAR EXTENSÃO DA ANOMALIA