



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **15QJ73** Vin: **WBA8H71030K398132**
KM: **203.326** Cor: **PRETO SAPPHIRE METALIZADA**
Marca: **BMW** Modelo: **SERIE 3**
Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **02/02/2023**
Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Chave suplente Substituição Em
M.O. falta

Ref:1035101



Descrição Pára-brisas Reparação Fissurado
M.O.

Ref:1035102



Descrição Capot Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:1035103





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Pára-choques dianteiro Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:1035104




Descrição

Guarda lamas dianteiro esquerdo
Pintura Risco ligeiro

M.O.

Ref:1035105



Descrição

Grelha do pára-choques dianteiro
Substituição Partido

M.O.

Ref:1035106





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
PEÇA

Grelha do pára-choques dianteiro

Ref:1035107

Descrição
M.O.

Capa de espelho retrovisor exterior
esquerdo Pintura Risco profundo

Ref:1035108



Descrição
M.O.

Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

Ref:1035109





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Porta traseira esquerda Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:1035110



Descrição Guarda-lamas traseiro esquerdo
M.O. Pintura Mossa

Ref:1035111



Descrição Pára-choques traseiro Reparação
M.O. Mossa

Ref:1035112





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Tampa da mala Pintura Risco
ligeiro

Ref:1035113



Descrição
M.O. Guarda-lamas traseiro direito
Pintura Risco profundo

Ref:1035114



Descrição
M.O. Porta traseira direita Pintura Risco
profundo

Ref:1035115





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição
M.O. Porta dianteira direita Reparação
Mossa

Ref:1035116



Descrição
M.O. Extensão de guarda lamas direito
Reparação Mossa

Ref:1035117



Descrição
M.O. Pilar B direito Reparação Mossa

Ref:1035118





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante dianteira esquerda Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:1035119



Descrição Centro de Jante dianteiro esquerdo
M.O. Substituição Risco profundo

Ref:1035120



Descrição Centro de jante traseiro esquerdo
M.O. Substituição Danificado

Ref:1035121





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante traseira direita Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:1035122



Descrição Centro de jante traseiro direito Substituição Risco profundo
M.O.

Ref:1035123



Descrição Jante dianteira direita Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:1035124





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Capa de espelho retrovisor exterior
direito Pintura Risco ligeiro

M.O.

Ref:1035125



Descrição

Volante Reparação Desgastado

M.O.

Ref:1035126





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	NÃO	RUNFLAT
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	NÃO	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	SIM	2023-09-23
Macaco	NÃO	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOODYEAR	225/50R17	6mm	RUNFLAT
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	225/50R17	6mm	RUNFLAT
Pneu traseiro direito	SIM	GOODYEAR	225/50R17	5mm	RUNFLAT
Pneu traseiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	225/50R17	5mm	RUNFLAT
Roda suplente	SIM	GOODYEAR	225/50R17		RUNFLAT
Jantes de liga leve	SIM				