



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **96SB56** Vin: **VF3LBBHYBGS275577**

KM: **238.131** Cor: **PRETO METALIZADO**

Marca: **PEUGEOT** Modelo: **308 1.6BLUEHDI STYLE J17 100**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **12/05/2022**

Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veiculo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP


We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pára-brisas Substituição Partido**

M.O.

Ref:952993



Descrição **Pára-brisas**

PEÇA

Ref:952994

Descrição **Pala do sol Substituição Partido**

M.O.

Ref:952995





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Chave Substituição Em falta
M.O.

Ref:952996



Descrição Tubo ventilação central esquerdo
Substituição Partido
M.O.

Ref:952997



Descrição Pneu traseiro direito Substituição
Rasgo
M.O.

Ref:952998





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Pneu dianteiro direito Substituição
Desgastado

Ref:952999



Descrição
M.O. Pneu traseiro esquerdo Substituição
Desgastado

Ref:953000



Descrição
M.O. Tampa do motor Substituição
Danificado

Ref:953001





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Capot Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:953002



Descrição Pára-choques dianteiro
Substituição Partido

M.O.

Ref:953003



Descrição Pára-choques dianteiro

PEÇA

Ref:953004



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição **Fole da alavanca de mudanças**
M.O. **Substituição Rasgo**

Ref:953005



Descrição **Tapete Substituição Rasgo**
M.O.

Ref:953006



Descrição **Volante Reparação Danificado**
M.O.

Ref:953007





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Interior Limpeza Sujo

M.O.


Ref:953008



Descrição Guarda lamas dianteiro esquerdo
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:953009



Descrição Jante dianteira esquerda
Reparação e pintura Risco profundo

M.O.

Ref:953010





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Espelho retrovisor exterior
esquerdo Pintura Risco profundo

Ref:953011



Descrição
M.O. Pisca esquerdo Substituição
Partido

Ref:953012



Descrição
M.O. Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

Ref:953013





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:953014




Descrição

Painel traseiro esquerdo Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:953015



Descrição

Pilar C esquerdo Reparação Mossa

M.O.

Ref:953016





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante traseira esquerda Reparação
e pintura Risco profundo
M.O.

Ref:953017



Descrição Pára-choques traseiro Pintura
Risco profundo
M.O.

Ref:953018



Descrição Tampa da mala Pintura Risco
profundo
M.O.

Ref:953019





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Tejadilho Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:953020



Descrição Painel traseiro direito Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:953021



Descrição Jante traseira direita Pintura Risco
profundo

M.O.

Ref:953022





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Porta traseira direita Pintura Risco profundo

Ref:953023



Descrição
M.O. Pilar C direito Smart repair Risco profundo

Ref:953024



Descrição
M.O. Porta dianteira direita Pintura Risco profundo

Ref:953025





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Puxador de porta passageiro
Pintura Risco profundo

Ref:953026



Descrição

M.O.

Espelho retrovisor exterior direito
Pintura Risco profundo

Ref:953027



Descrição

M.O.

Pisca direito Substituição Partido

Ref:953028





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Pisca direito

PEÇA

Ref:953029


Descrição

Guarda-lamas da frente direita

M.O.

Pintura Risco profundo

Ref:953030



Descrição

Jante dianteira direita Reparação e
pintura Risco profundo

M.O.

Ref:953031





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Extensão de guarda lamas traseiro
direito Reparação e pintura Mossa

Ref:953032





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	NÃO	EM FALTA
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	SIM	SERVIÇOS
I.P.O / Validade	SIM	03 11 2022
Macaco	SIM	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOODYEAR	225\45R17	4mm	CORTE LATERAL
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	225\45R17	4mm	CORTE LATERAL
Pneu traseiro direito	SIM	GOODYEAR	225\45R17	1mm	CORTE LATERAL
Pneu traseiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	225\45R17	2mm	CORTE LATERAL
Roda suplente	SIM	CONTINENTAL	125\85R16		
Jantes de liga leve	NÃO				