



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **06TT52** Vin: **VF1MA000858538015**

KM: **324.673** Cor: **BRANCO**

Marca: **RENAULT** Modelo: **MASTER**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **27/09/2022**

Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veiculo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Placa de matrícula dianteira
Substituição Partido

M.O.

Ref:990192



Descrição

Placa de matrícula dianteira

PEÇA

Ref:990193

Descrição

Grelha da frente Pintura Risco
profundo

M.O.

Ref:990194





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Capot Pintura Risco profundo**
M.O.

Ref:990195



Descrição **Tablier Reparação Risco profundo**
M.O.

Ref:990196



Descrição **Zona de carga da carrinha**
M.O. **Reparação e pintura Mossas**

Ref:990197





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Consola central Reparação
Danificado

Ref:990198



Descrição

M.O.

Pisca esquerdo Substituição
Partido

Ref:990200



Descrição

PEÇA

Pisca esquerdo

Ref:990201



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Moldura da porta traseira direita
Reparação Risco profundo

M.O.

Ref:990202



Descrição

Cave de roda dianteira direita
Substituição Partido

M.O.

Ref:990203



Descrição

Cave de roda dianteira direita

PEÇA

Ref:990204



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Verificar Anomalia

M.O.

Ref:990205



Descrição Apoio de braço central dianteiro
Reparação Danificado

M.O.

Ref:990206



Descrição Tejadilho Reparação e pintura
Mossas

M.O.

Ref:990207






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. **Pilar B esquerdo Pintura Risco profundo**

Ref:990208



Descrição
M.O. **Pára-choques dianteiro Pintura Risco profundo**

Ref:990209



Descrição
M.O. **Guarda-lamas da frente esquerda Reparação e pintura Mossas**

Ref:990210





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O.

Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

Ref:990211



Descrição
M.O.

Porta de carga esquerda Pintura
Risco profundo

Ref:990212



Descrição
M.O.

Painel traseiro esquerdo Reparação
e pintura Mossas

Ref:990213





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Porta de carga direita Reparação e
M.O. pintura Mossas

Ref:990214



Descrição Pára-choques traseiro Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:990215



Descrição Tampão de roda traseira direita
M.O. Substituição Danificado

Ref:990216





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
PEÇA

Tampão de roda traseira direita

Ref:990217

Descrição
M.O.

Painel traseiro direito Reparação e
pintura Mossas

Ref:990218



Descrição
M.O.

Porta lateral direita deslizante
Reparação e pintura Mossas

Ref:990219





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.


AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Borracha porta traseira direita
Substituição Em falta

Ref:990220



Descrição

PEÇA

Borracha porta traseira direita

Ref:990221

Descrição

M.O.

Pilar C direito Reparação e pintura
Mossas

Ref:990222





AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Moldura do painel traseiro direito
Substituição Partido

Ref:990223



Descrição

PEÇA

Moldura do painel traseiro direito

Ref:990224

Descrição

M.O.

Extensão de guarda lamas traseiro
direito Reparação e pintura Mossas

Ref:990225





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Pisca direito Substituição
Danificado

Ref:990226



Descrição

PEÇA

Pisca direito

Ref:990227

Descrição

M.O.

Guarda-lamas da frente direita
Reparação e pintura Mossas

Ref:990228





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Espelho retrovisor exterior direito
Reparação Risco profundo

Ref:990229




Descrição
M.O. Pára-brisas Reparação Partido

Ref:990230



Descrição
M.O. Volante Reparação Danificado

Ref:990231





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.


AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Assento do Banco - Condutor
Substituição Rasgo

Ref:990232



Descrição

PEÇA

Assento do Banco - Condutor

Ref:990233

Descrição

M.O.

Extensão do guarda lamas
dianteiro esquerdo Reparação e
pintura Mossas

Ref:990234





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Triângulo Substituição Em falta

M.O.

Ref:990312



Descrição Triângulo

PEÇA

Ref:990313



AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	NA CHAVE
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	NÃO	EM FALTA
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	NÃO	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	SIM	SERVIÇOS
I.P.O / Validade	SIM	31 10 2022
Macaco	SIM	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade	Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOOD YEAR	225\65R16 2mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOOD YEAR	225\65R16 3mm	
Pneu traseiro direito	SIM	GOOD YEAR	225\65R16 4mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	GOOD YEAR	225\65R16 5mm	
Roda suplente	SIM	MICHELIN	225\65R16	
Jantes de liga leve	NÃO			