



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **75TD92** Vin: **VF1RFB00X56232092**

KM: **170.479** Cor: **PRETO METALIZADO**

Marca: **RENAULT** Modelo: **MEGANE ST 1.5DCI 110 INTENSE**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **09/05/2022**

Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP


We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pára-brisas Substituição Partido**

M.O.

Ref:950948



Descrição **Pára-brisas**

PEÇA

Ref:950949

Descrição **Certificado IPO Substituição Em falta**

M.O.

Ref:950950





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

Ref:950951



Descrição

M.O.

Farol traseiro direito lado da mala
Substituição Partido

Ref:950952



Descrição

PEÇA

Farol traseiro direito lado da mala

Ref:950953



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Assento do Banco - Condutor
M.O. Reparação Danificado

Ref:950954



Descrição Interior Limpeza Sujo
M.O.

Ref:950955



Descrição Volante Reparação Danificado
M.O.

Ref:950956





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	NÃO	EM FALTA
Macaco	SIM	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade	Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOODYEAR	205\55R16 5mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	205\55R16 5mm	
Pneu traseiro direito	SIM	GOODYEAR	205\55R16 6mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	205\55R16 6mm	
Roda suplente	SIM	MICHELIN	135\80R15	
Jantes de liga leve	NÃO			

VIATURA RECONDICIONADA COM VARIOS DANOS EM PECAS E PAINÉIS NAO VISIVEL NAS FOTOS VERIFICAR EXTENSÃO DA ANOMALIA