



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **38VI51** Vin: **WBAJN31030B096004**
KM: **75.975** Cor: **AZUL MED.**
Marca: **BMW** Modelo: **530D TOURING 265 AUT**
Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **03/02/2023**
Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pára-brisas Reparação Fissurado**

M.O.

Ref:1035679



Descrição **Capot Pintura Risco profundo**

M.O.

Ref:1035680



Descrição **Pára-choques dianteiro Pintura Risco profundo**

M.O.

Ref:1035681





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarda-lamas da frente esquerda
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:1035682



Descrição

Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:1035683





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	TEM 3 CHAVES
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	SIM	2024-08-31
Macaco	NÃO	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOODYEAR	225/55R17	6mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	225/55R17	3mm	
Pneu traseiro direito	SIM	PIRELLI	225/55R17	7mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	PIRELLI	225/55R17	3mm	
Roda suplente	NÃO				
Jantes de liga leve	SIM				