



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **93RG75** Vin: **WBA4E71080G549525**

Data: **23/05/2022**

KM: **83.628** Cor: **AZUL MIDNIGHT**

Local: **Aguas de Moura**

Marca: **BMW** Modelo: **418D GRAN COUPE ADVANTAGE 150**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Certificado IPO Substituição Em falta

M.O.

Ref:958035



Descrição

Pára-brisas Reparação Partido

M.O.

Ref:958036



Descrição

Capot Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:958037





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Grelha direita do pára-choques
dianteiro Substituição Partido

M.O.

Ref:958038



Descrição Pára-choques dianteiro Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:958039



Descrição Guarda lamas dianteiro esquerdo
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:958040





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:958041



Descrição

Tejadilho Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:958042



Descrição

Painel traseiro esquerdo Reparação
e pintura Mossa

M.O.

Ref:958043





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante traseira esquerda Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:958044



Descrição Guarnição da tampa da mala Smart
M.O. repair Risco profundo

Ref:958045



Descrição Assento do Banco - Condutor
M.O. Reparação Danificado

Ref:958046






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição
M.O. Encosto - condutor Reparação
Danificado

Ref:958047



Descrição
M.O. Interior Limpeza Sujo

Ref:958048



Descrição
M.O. Jante traseira direita Pintura Risco
profundo

Ref:958049





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Porta dianteira direita Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:958050



Descrição Guarda-lamas da frente direita
M.O. Pintura Risco profundo

Ref:958051



Descrição Jante dianteira direita Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:958052





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	NÃO	PNEUS ANTI FURO
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	NA CHAVE
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	SIM	SERVIÇOS
I.P.O / Validade	NÃO	EM FALTA
Macaco	NÃO	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	PIRELLI	225\50R17	3mm	DESGASTE LATERAL
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	PIRELLI	225\50R17	4mm	DESGASTE LATERAL
Pneu traseiro direito	SIM	PIRELLI	225\50R17	3mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	PIRELLI	225\50R17	3mm	
Roda suplente	NÃO				
Jantes de liga leve	SIM				

VIATURA RECONDICIONADA COM VARIOS DANOS EM PECAS E PANEIS NAO VISÍVEL NAS FOTOS VEREFICAR EXTENSAO DA ANOMALIAS