



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **87VI66** Vin: **VF15R0J0A59838957**

KM: **195.975** Cor: **BRANCA**

Marca: **RENAULT** Modelo: **CLIO**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **21/09/2022**

Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veiculo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Pilar C esquerdo Reparação e
pintura Mossas

Ref:989155



Descrição

M.O.

Assento do Banco traseiro
esquerdo Substituição Queimadura

Ref:989156



Descrição

PEÇA

Assento do Banco traseiro
esquerdo

Ref:989157



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarnição da Porta dianteira
esquerda Reparação Danificado

M.O.

Ref:989158



Descrição

Volante Reparação Danificado

M.O.

Ref:989159



Descrição

Assento do Banco - Condutor
Reparação Queimadura

M.O.

Ref:989160





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Tapete Substituição Em falta
M.O.

Ref:989161



Descrição Tapete
PEÇA

Ref:989162

Descrição Chão Reparação Queimadura
M.O.

Ref:989163





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Punho da alavanca de mudanças
M.O. Reparação Danificado

Ref:989164



Descrição Painel traseiro direito Reparação e
M.O. pintura Mossas

Ref:989165



Descrição Jante traseira direita Pintura Risco
M.O. profundo

Ref:989166





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Porta traseira direita Reparação e
pintura Mossas

Ref:989167



Descrição
M.O. Cave de roda traseira direita
Substituição Partido

Ref:989168



Descrição
PEÇA Cave de roda traseira direita

Ref:989169



AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Borracha porta dianteira esquerda
Substituição Rasgo

Ref:989170



Descrição

PEÇA

Borracha porta dianteira esquerda


Ref:989171

Descrição

M.O.

Tapete da bagageira Substituição
Rasgo

Ref:989172





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Tapete da bagageira

PEÇA

Ref:989173

Descrição Friso da porta dianteira direita

M.O.

Substituição Rasgo

Ref:989174



Descrição Friso da porta dianteira direita

PEÇA

Ref:989175



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Antena Substituição Partido

M.O.

Ref:989176



Descrição Antena

PEÇA

Ref:989177

Descrição Encosto do banco traseiro direito
Reparação Rasgo

M.O.

Ref:989178





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Interior Limpeza Sujo

M.O.

Ref:989179



Descrição Pilar B direito Reparação e pintura Mossas

M.O.

Ref:989180



Descrição Guarnição da Porta dianteira direita Reparação Danificado

M.O.

Ref:989181





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pára-brisas Reparação Partido**

M.O.

Ref:989182



Descrição **Capot Reparação e pintura Mossas**

M.O.

Ref:989183



Descrição **Farol de nevoeiro dianteiro direito
Substituição Partido**

M.O.

Ref:989184





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
PEÇA

Farol de nevoeiro dianteiro direito

Ref:989185

Descrição
M.O.

Pára-choques dianteiro
Substituição Partido

Ref:989186



Descrição
PEÇA

Pára-choques dianteiro

Ref:989187



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Spoiler dianteiro Substituição
Danificado

M.O.

Ref:989188



Descrição

Spoiler dianteiro

PEÇA

Ref:989189

Descrição

Guarda-lamas da frente esquerda
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:989190





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição Jante dianteira esquerda Pintura
Risco profundo
M.O.

Ref:989191




Descrição Tejadilho Reparação e pintura
Mossas
M.O.

Ref:989192



Descrição Porta dianteira esquerda
Reparação e pintura Mossas
M.O.

Ref:989193





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Friso de porta dianteira esquerda
Substituição Rasgo

M.O.

Ref:989194



Descrição

Friso de porta dianteira esquerda

PEÇA

Ref:989195



Descrição

Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:989196






AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Painel traseiro esquerdo Reparação
e pintura Mossas
M.O.

Ref:989197



Descrição Jante traseira esquerda Pintura
Risco profundo
M.O.

Ref:989198



Descrição Cave de roda traseira esquerda
Substituição Partido
M.O.

Ref:989199





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
PEÇA

Cave de roda traseira esquerda

Ref:989200

Descrição
M.O.

Pára-choques traseiro Pintura
Risco profundo

Ref:989201



Descrição
M.O.

Guarnição da tampa da mala
Reparação Danificado

Ref:989202





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Revestimento do tejadilho
Substituição Rasgo

Ref:989203




Descrição

PEÇA

Revestimento do tejadilho

Ref:989204




Descrição

M.O.

Borracha da tampa da mala
Substituição Rasgo

Ref:989205





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Borracha da tampa da mala

PEÇA

Ref:989206

Descrição

Tampa da mala Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:989207



Descrição

Guarnição da Porta traseira esquerda Reparação Danificado

M.O.

Ref:989208





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição Pilar C direito Pintura Risco
M.O. profundo

Ref:989209



Descrição Porta dianteira direita Reparação e
M.O. pintura Mossas

Ref:989210



Descrição Guarda-lamas da frente direita
M.O. Pintura Risco profundo

Ref:989211





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Jante dianteira direita Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:989212



Descrição

Cave de roda dianteira direita
Substituição Partido

M.O.

Ref:989213



Descrição

Cave de roda dianteira direita

PEÇA

Ref:989214



AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	NÃO	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	SIM	07 09 2024
Macaco	SIM	
Antena	SIM	PARTIDA

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOODYEAR	195\55R16	2mm	DESGASTE LATERAL
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	195\55R16	3mm	DESGASTE LATERAL
Pneu traseiro direito	SIM	BFGOODRICH	195\55R16	4mm	DESGASTE LATERAL
Pneu traseiro esquerdo	SIM	BFGOODRICH	195\55R16	4mm	DESGASTE LATERAL
Roda suplente	SIM	BARUM	185\65R15		
Jantes de liga leve	SIM				