



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **12VH69** Vin: **WAUZZZF48JA231717**

KM: **72.036** Cor: **PRETO**

Marca: **AUDI** Modelo: **A4 AV.2.0TDI 150 S TRONIC**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **27/03/2023**

Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veiculo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pára-brisas Reparação Fissurado**

M.O.

Ref:1049990



Descrição **Farol dianteiro direito Reparação Danificado**

M.O.


Ref:1049991



Descrição **Farol dianteiro esquerdo Reparação Danificado**

M.O.

Ref:1049992





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Pára-choques dianteiro Pintura
Risco profundo

Ref:1049993



Descrição
M.O. Jante dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

Ref:1049994



Descrição
M.O. Capa de espelho retrovisor exterior
esquerdo Pintura Risco profundo

Ref:1049995





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

Ref:1049996



Descrição
M.O. Pilar B esquerdo Pintura Risco
profundo

Ref:1049997



Descrição
M.O. Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

Ref:1049998






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. **Pilar C esquerdo Pintura Risco profundo**

Ref:1049999



Descrição
M.O. **Jante traseira esquerda Pintura Risco profundo**

Ref:1050000



Descrição
M.O. **Guarda-lamas traseiro esquerdo Reparação e pintura Mossa**

Ref:1050001





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Pára-choques traseiro Pintura
Risco profundo

Ref:1050002




Descrição
M.O. Pega de baixo forro alcatifa
bagageira Reparação Risco
profundo

Ref:1050003



Descrição
M.O. Tampa da mala Reparação e
pintura Mossa

Ref:1050004





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante traseira direita Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:1050005



Descrição Porta traseira direita Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:1050006



Descrição Porta dianteira direita Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:1050007






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Capa de espelho retrovisor exterior
direito Pintura Risco profundo

Ref:1050008



Descrição
M.O. Pilar B direito Reparação e pintura
Mossa

Ref:1050009



Descrição
M.O. Jante dianteira direita Pintura
Risco profundo

Ref:1050010





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarda-lamas traseiro direito
Reparação e pintura Mossa

M.O.

Ref:1050011



Descrição

Ilharga direita Reparação e pintura
Mossa

M.O.

Ref:1050012





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	RODA SUPLENTE
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	SIM	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	NÃO	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	NÃO	
Macaco	SIM	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOODYEAR	225/50R17	7mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	225/50R17	7mm	
Pneu traseiro direito	SIM	MICHELIN	225/50R17	6mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	MICHELIN	225/50R17	6mm	
Roda suplente	NÃO				
Jantes de liga leve	SIM				