



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **35XN45** Vin: **WDD2383141F109883**

Data: **26/05/2022**

KM: **91.621** Cor: **CIZENTO SELENITE**

Local: **Aguas de Moura**

Marca: **MERCEDES-BENZ** Modelo: **E COUPE 220D 194 AMG**

LINE AUT

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Pára-choques traseiro Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:959137



Descrição

Tampa da mala Pintura Risco
profundo

M.O.

Ref:959138



Descrição

Assento do Banco - Condutor
Reparação Danificado

M.O.

Ref:959139






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Encosto - condutor Reparação
Risco profundo

Ref:959140



Descrição
M.O. Volante Reparação Danificado

Ref:959141



Descrição
M.O. Painel traseiro direito Reparação e
pintura Mossa

Ref:959142





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Porta dianteira direita Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:959143



Descrição Guarda-lamas da frente direita
M.O. Pintura Risco profundo

Ref:959144



Descrição Pára-brisas Substituição Partido
M.O.

Ref:959145





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Pára-brisas

PEÇA

Ref:959146

Descrição

Capot Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:959147



Descrição

Pára-choques dianteiro Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:959148





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Jante dianteira esquerda
Reparação e pintura Risco
profundo

M.O.

Ref:959149



Descrição

Guarda-lamas da frente esquerda
Reparação e pintura Mossa

M.O.

Ref:959150



Descrição

Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:959151





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Painel traseiro esquerdo Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:959152



Descrição

Jante traseira esquerda Reparação
e pintura Risco profundo

M.O.

Ref:959153





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	NÃO	PNEUS ANTI FURO
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	SERVIÇOS
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	SIM	
I.P.O / Validade	NÃO	
Macaco	NÃO	
Antena	NÃO	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOODYEAR	245\35R20	5mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	245\35R20	5mm	
Pneu traseiro direito	SIM	GOODYEAR	275\30R20	3mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	275\30R20	3mm	
Roda suplente	NÃO				
Jantes de liga leve	SIM				