



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **66VO55** Vin: **WBAJN11020BK38752**

Data: **24/01/2023**

KM: **123.577** Cor: **PRETO CARBON**

Local: **Aguas de Moura**

Marca: **BMW** Modelo: **525D TOURING 231 PACK M AUT**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Descrição do Veiculo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP


We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pára-brisas Reparação Fissurado**

M.O.

Ref:1032210



Descrição **Capot Pintura Risco profundo**

M.O.

Ref:1032211



Descrição **Pára-choques dianteiro Pintura Risco profundo**

M.O.

Ref:1032212





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Jante dianteira esquerda
Reparação Risco profundo

M.O.

Ref:1032213




Descrição

Guarda lamas dianteiro esquerdo
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:1032214



Descrição

Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:1032215





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.


AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Extensão de guarda lamas traseiro
esquerdo Pintura Risco profundo

Ref:1032216




Descrição

M.O.

Ilharga esquerda Pintura Risco
profundo

Ref:1032217




Descrição

M.O.

Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

Ref:1032218





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante traseira esquerda Reparação
M.O. Risco profundo

Ref:1032219



Descrição Guarda-lamas traseiro esquerdo
M.O. Pintura Risco profundo

Ref:1032220



Descrição Pára-choques traseiro Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:1032221





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Pára-choques traseiro zona inferior
M.O. Pintura Risco profundo

Ref:1032222




Descrição Farol traseiro esquerdo Reparação
M.O. Risco profundo

Ref:1032223



Descrição Spoiler da mala Pintura Risco
M.O. profundo

Ref:1032224





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Guarnição da tampa da mala
Pintura Danificado

Ref:1032225



Descrição
M.O. Jante traseira direita Reparação
Risco profundo

Ref:1032226



Descrição
M.O. Guarda-lamas traseiro direito
Pintura Risco profundo

Ref:1032227





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição
M.O. Porta traseira direita Pintura Risco profundo

Ref:1032228




Descrição
M.O. Extensão de guarda lamas traseiro direito Pintura Risco profundo

Ref:1032229



Descrição
M.O. Porta dianteira direita Pintura Risco profundo

Ref:1032230





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Capa de espelho retrovisor exterior
direito Pintura Risco profundo

Ref:1032231



Descrição
M.O. Ilharga direita Pintura Risco
profundo

Ref:1032232



Descrição
M.O. Guarda-lamas da frente direita
Pintura Risco profundo

Ref:1032233





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Moldura guarda lamas dianteiro
direito Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:1032234



Descrição

Jante dianteira direita Reparação
Risco profundo

M.O.

Ref:1032235



Descrição

Pilar C esquerdo Pintura Risco
profundo

M.O.

Ref:1032236





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Kit reparação de furos Substituição
Em falta

M.O.

Ref:1032237



Descrição

Kit reparação de furos

PEÇA

Ref:1032238



AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	NÃO	EM FALTA
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	SIM	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	SIM	2024-10-29
Macaco	NÃO	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	MICHELIN	245\40\R19	5mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	MICHELIN	245\40\R19	5mm	
Pneu traseiro direito	SIM	GOODYEAR	245\40\R19	6mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	245\40\R19	5mm	
Roda suplente	NÃO				
Jantes de liga leve	NÃO				