



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **29UZ47** Vin: **TMBJJ7NE7J0346689**
KM: **159.250** Cor: **AZUL ESCURO METALIZADO ENERGY**
Marca: **SKODA** Modelo: **OCTAVIA B. 2.0TDI150 AMBITION**
Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **02/02/2023**
Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Pára-choques dianteiro Pintura
Risco profundo

Ref:1035150



Descrição
M.O. Capot Pintura Risco profundo

Ref:1035151



Descrição
M.O. Pára-brisas Reparação Fissurado

Ref:1035152





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarda lamas dianteiro esquerdo
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:1035153




Descrição

Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:1035154



Descrição

Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:1035155





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Ilharga esquerda Reparação Mossa
M.O.

Ref:1035156




Descrição Paineil traseiro esquerdo Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:1035157



Descrição Pára-choques traseiro Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:1035158






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Tampa da mala Pintura Risco profundo

Ref:1035159



Descrição
M.O. Painel traseiro direito Pintura Risco profundo

Ref:1035160



Descrição
M.O. Jante traseira direita Pintura Risco profundo

Ref:1035161





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Porta traseira direita Pintura Risco profundo

Ref:1035162




Descrição
M.O. Porta dianteira direita Reparação Mossa

Ref:1035163



Descrição
M.O. Espelho retrovisor exterior direito Pintura Risco profundo

Ref:1035164





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.


AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarda-lamas da frente direita
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:1035165



Descrição

Jante dianteira direita Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:1035166




Descrição

Tejadilho Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:1035167





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarnição da tampa da mala
Reparação Risco profundo

M.O.

Ref:1035168



Descrição

Assento do Banco - Condutor
Reparação Desgastado

M.O.

Ref:1035169



Descrição

Encosto - condutor
Reparação Desgastado

M.O.

Ref:1035170





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Grelha de ventilação central
M.O. Substituição Danificado

Ref:1035171



Descrição Fole da alavanca de mudanças
M.O. Substituição Rasgo

Ref:1035172



Descrição Fole do travão de mão Substituição
M.O. Danificado

Ref:1035173





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	RODA SUPLENTE
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	LIVRO DE REVISÕES DA BOSCH CAR SERVICE
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	SIM	20 - 06 - 2024
Macaco	SIM	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	MICHELIN	205\55 R16	4mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	MICHELIN	205\55 R16	4mm	
Pneu traseiro direito	SIM	BFGOODRICH	205\55 R16	5mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	BFGOODRICH	205\55 R16	5mm	
Roda suplente	SIM	MICHELIN	205\55 R16		
Jantes de liga leve	SIM				