



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **08TQ61** Vin: **WBA4K31040BG85510**

KM: **126.861** Cor: **CINZA MINERAL**

Marca: **BMW** Modelo: **G COUPE 420D 190 ADVANTAGE AUT**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **03/10/2022**

Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pára-brisas Substituição Partido**

M.O.

Ref:990998



Descrição **Pára-brisas**

PEÇA

Ref:990999

Descrição **Capot Pintura Risco profundo**

M.O.

Ref:991000





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Grelha do pára-choques dianteiro
Substituição Partido

Ref:991001



Descrição

PEÇA

Grelha do pára-choques dianteiro

Ref:991002

Descrição

M.O.

Pára-choques dianteiro Pintura
Risco profundo

Ref:991003





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante dianteira esquerda Pintura
Risco profundo
M.O.

Ref:991004



Descrição Guarda-lamas da frente esquerda
Pintura defeituoso
M.O.

Ref:991005



Descrição Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo
M.O.

Ref:991006





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Porta traseira esquerda Reparação
e pintura Mossas
M.O.

Ref:991007



Descrição Painel traseiro esquerdo Pintura
Risco profundo
M.O.

Ref:991008



Descrição Aba exterior de porta dianteira
esquerda Substituição Danificado
M.O.

Ref:991009





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Jante traseira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:991010



Descrição

Espelho retrovisor exterior
esquerdo Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:991011



Descrição

Pára-choques traseiro Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:991012





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Guarnição da tampa da mala
Reparação Risco profundo

Ref:991013



Descrição
M.O. Tampa da mala Pintura Risco
profundo

Ref:991014



Descrição
M.O. Tejadilho Reparação e pintura
Mossas

Ref:991015





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Assento do Banco - Condutor
Reparação Desgastado

Ref:991016



Descrição
M.O. Encosto - condutor
Reparação Desgastado

Ref:991017



Descrição
M.O. Volante
Reparação Danificado

Ref:991018





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Painel traseiro direito Reparação e
M.O. pintura Mossas

Ref:991019



Descrição Jante traseira direita Pintura Risco
M.O. profundo

Ref:991020



Descrição Porta traseira direita Pintura Risco
M.O. profundo

Ref:991021





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Aba exterior de porta traseira
direita Substituição Danificado

Ref:991022




Descrição

M.O.

Porta dianteira direita Reparação e
pintura Mossas

Ref:991023



Descrição

M.O.

Guarda-lamas da frente direita
Reparação e pintura Mossas

Ref:991024





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Extensão de guarda lamas traseiro
direito Reparação e pintura Mossas

Ref:991025



Descrição

M.O.

Jante dianteira direita Pintura
Risco profundo

Ref:991026





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	NÃO	PNEUS ANTI FURO
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	NA CHAVE
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	SIM	29 09 2023
Macaco	NÃO	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOOD YEAR	225\45R18	6mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOOD YEAR	225\45R18	6mm	
Pneu traseiro direito	SIM	GOOD YEAR	225\45R18	4mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	GOOD YEAR	225\45R18	4mm	
Roda suplente	NÃO				
Jantes de liga leve	SIM				

VIATURA RECONDICIONADA COM VARIOS DEFEITOS DE PINTURA EM PECAS E PAINÉIS NAO VISÍVEL NAS FOTOS
VERIFICAR EXTENSÃO DA ANOMALIA