



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **57ZB45** Vin: **WAUZZZF50KA069284**

KM: **84.109** Cor: **PRETO LACADO**

Marca: **AUDI** Modelo: **A5 SB 40 TDI 190 DESIGN AUT**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **30/01/2023**

Local: **Aguas de Moura**

### Descrição do Veículo





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP



We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pára-brisas Reparação Fissurado**

M.O.



Ref:1033888



Descrição **Capot Pintura Risco profundo**

M.O.

Ref:1033889




Descrição **Jante dianteira esquerda Pintura**

M.O.

**Risco profundo**

Ref:1033890





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

**Descrição** Capa de espelho retrovisor exterior  
esquerdo Pintura Risco profundo  
**M.O.**

**Ref:1033891**



**Descrição** Porta dianteira esquerda  
Reparação e pintura Mossa  
**M.O.**

**Ref:1033892**



**Descrição** Extensão de guarda lamas traseiro  
esquerdo Reparação e pintura  
**M.O.** Mossa

**Ref:1033893**





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Porta traseira esquerda Pintura  
Risco profundo

M.O.

Ref:1033894



Descrição

Jante traseira esquerda Pintura  
Risco profundo

M.O.

Ref:1033895



Descrição

Guarda-lamas traseiro esquerdo  
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:1033896






**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição  
M.O. Pára-choques traseiro Reparação e  
pintura Mossa

Ref:1033897



Descrição  
M.O. Tampa da mala Reparação e  
pintura Mossa

Ref:1033898



Descrição  
M.O. Guarda-lamas traseiro direito  
Reparação e pintura Mossa

Ref:1033899





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante traseira direita Pintura Risco profundo  
M.O.

Ref:1033900



Descrição Porta traseira direita Reparação e pintura Mossa  
M.O.

Ref:1033901



Descrição Puxador de porta exterior dianteira direita Pintura Risco profundo  
M.O.

Ref:1033902





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição  
M.O. Capa de espelho retrovisor exterior  
direito Pintura Risco profundo

Ref:1033903



Descrição  
M.O. Jante dianteira direita Pintura  
Risco profundo

Ref:1033904



Descrição  
M.O. Pilar C direito Pintura Risco  
profundo

Ref:1033905






**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS


**Descrição** Guarnição da tampa da mala  
**M.O.** Pintura Risco profundo

**Ref:1033906**



**Descrição** Livro de Manutenção/Revisões  
**M.O.** Substituição Em falta

**Ref:1033907**



**Descrição** Cinzeiro Substituição Em falta  
**M.O.**

**Ref:1033908**





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Interior Limpeza Sujo

M.O.

Ref:1033909





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

### LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

| Equipamento                       | No veículo | Observações |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| Kit de reparação ou Roda suplente | SIM        |             |
| D.U.A.                            | SIM        |             |
| Livro de Manutenção/Revisões      | NÃO        |             |
| Duplicado de chaves               | SIM        |             |
| Manual do utilizador              | SIM        |             |
| Triângulo                         | SIM        |             |
| Kit de primeiros socorros         | SIM        |             |
| Extintor                          | NÃO        |             |
| Isqueiro                          | SIM        |             |
| Funcionamento radio               | SIM        |             |
| Funcionamento de vidro eléctricos | SIM        |             |
| Funcionamento do GPS              | SIM        |             |
| Funcionamento de Ar condicionado  | SIM        |             |
| Luzes de aviso de anomalia        | NÃO        |             |
| I.P.O / Validade                  | NÃO        |             |
| Macaco                            | NÃO        |             |
| Antena                            | SIM        |             |

### Pneus no veículo

| Posição                 | No veículo | Marca    | Medida e profundidade |     | Observações |
|-------------------------|------------|----------|-----------------------|-----|-------------|
| Pneu dianteiro direito  | SIM        | MICHELIN | 245\40\R18            | 2mm |             |
| Pneu dianteiro esquerdo | SIM        | MICHELIN | 245\40\R18            | 2mm |             |
| Pneu traseiro direito   | SIM        | MICHELIN | 245\40\R18            | 5mm |             |
| Pneu traseiro esquerdo  | SIM        | MICHELIN | 245\40\R18            | 5mm |             |
| Roda suplente           | NÃO        |          |                       |     |             |
| Jantes de liga leve     | SIM        |          |                       |     |             |