



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **46VH05** Vin: **WBAJN31020B095958**

Data: **19/12/2022**

KM: Cor: **PRETO**

Local: **Aguas de Moura**

Marca: **BMW** Modelo: **530D TOURING 265 AUT**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pára-brisas Reparação Partido**

M.O.

Ref:1022484



Descrição **Chave suplente Substituição Danificada**

M.O.

Ref:1022485



Descrição **Verificar Anomalia**

M.O.

Ref:1022486





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Capot Pintura Risco profundo**
M.O.

Ref:1022487




Descrição **Pára-choques dianteiro Pintura Risco profundo**
M.O.

Ref:1022488



Descrição **Guarda-lamas da frente esquerda Pintura Risco profundo**
M.O.

Ref:1022489





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP


We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Tejadilho Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:1022490



Descrição Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:1022491



Descrição Porta traseira esquerda Pintura
defeituoso

M.O.

Ref:1022492





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Painel traseiro esquerdo Reparação
e pintura Mossas
M.O.

Ref:1022493



Descrição Tampa da mala Pintura Risco
profundo
M.O.

Ref:1022494



Descrição Pára-choques traseiro Pintura
Risco profundo
M.O.

Ref:1022495





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Interior Limpeza Sujo

M.O.

Ref:1022496



Descrição Volante Reparação Danificado

M.O.


Ref:1022497



Descrição Painel traseiro direito Reparação e pintura Mossas

M.O.

Ref:1022498





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Porta traseira direita Pintura Risco profundo

Ref:1022499



Descrição
M.O. Porta dianteira direita Pintura Risco profundo

Ref:1022500



Descrição
M.O. Espelho retrovisor exterior direito Pintura Risco profundo

Ref:1022501





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Pisca direito Reparação Risco
profundo

M.O.

Ref:1022502



Descrição

Guarda-lamas da frente direita
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:1022503





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	Falta chave mecânica
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	SIM	Serviços
I.P.O / Validade	SIM	27 08 2024
Macaco	NÃO	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	CONTINENTAL	225\55R17	4mm	DESGASTE LATERAL
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	CONTINENTAL	225\55R17	5mm	DESGASTE LATERAL
Pneu traseiro direito	SIM	CONTINENTAL	225\55R17	4mm	DESGASTE LATERAL
Pneu traseiro esquerdo	SIM	CONTINENTAL	225\55R17	4mm	DESGASTE LATERAL
Roda suplente	NÃO				
Jantes de liga leve	SIM				

VIATURA RECONDICIONADA COM VARIOS DEFEITOS DE PINTURA EM PEÇAS E PAINÉIS NAO VISÍVEL NAS FOTOS
VERIFICAR EXTENSÃO DA ANOMALIA / IMPOSSIVEL VERIFICAR QUILOMETROS