



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **39VS88** Vin: **WBA8H91000A856730**
KM: **165.582** Cor: **PRETO**
Marca: **BMW** Modelo: **320D TOURING PACK M A.190**
Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **23/05/2022**
Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Autocolante chassi Substituição
M.O. Danificado

Ref:957960



Descrição Pára-brisas Substituição Partido
M.O.

Ref:957961



Descrição Pára-brisas
PEÇA

Ref:957962



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP


We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Capot Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:957963



Descrição Pára-choques dianteiro Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:957964



Descrição Guarda-lamas da frente esquerda Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:957965





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Espelho retrovisor exterior
esquerdo Substituição Partido

Ref:957966



Descrição

PEÇA

Espelho retrovisor exterior
esquerdo

Ref:957967

Descrição

M.O.

Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

Ref:957968






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Porta traseira esquerda Reparação
e pintura Mossa

Ref:957969



Descrição
M.O. Painel traseiro esquerdo Reparação
e pintura Mossa

Ref:957970



Descrição
M.O. Tapa da mala Pintura Risco
profundo

Ref:957971





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Pára-choques traseiro Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:957972



Descrição Guarnição da Porta traseira
M.O. esquerda Substituição Rasgo

Ref:957973



Descrição Pilar C esquerdo Pintura Risco
M.O. profundo

Ref:957974





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição
M.O. Guarnição da Porta dianteira
esquerda Substituição Risco
profundo

Ref:957975



Descrição
M.O. Encosto - condutor Reparação
Rasgo

Ref:957976



Descrição
M.O. Volante Reparação Danificado

Ref:957977





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Embelezador da consola central
Substituição Risco profundo

Ref:957978



Descrição

M.O.

Tejadilho Reparação e pintura
Mossa

Ref:957979



Descrição

M.O.

Painel traseiro direito Reparação e
pintura Mossa

Ref:957980





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição Jante traseira direita Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:957981



Descrição Porta traseira direita Reparação e pintura Mossa
M.O.

Ref:957982



Descrição Guarnição da Porta traseira direita Substituição Rasgo
M.O.

Ref:957983






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Porta dianteira direita Reparação e
M.O. pintura Mossa

Ref:957984



Descrição Guarnição da Porta dianteira
M.O. direita Reparação Risco profundo

Ref:957985



Descrição Espelho retrovisor exterior direito
M.O. Pintura Risco profundo

Ref:957986





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarda-lamas da frente direita
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:957987



Descrição

Jante dianteira direita Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:957988



Descrição

Pneu traseiro direito Substituição
Desgastado

M.O.

Ref:957989





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Pneu traseiro direito

Ref:957990

PEÇA

Descrição

Pneu traseiro esquerdo
Substituição Desgastado

Ref:957991

M.O.



Descrição

Pneu traseiro esquerdo

Ref:957992

PEÇA



AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	NÃO	PNEUS ANTI FURO
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	SIM	SERVIÇOS
I.P.O / Validade	NÃO	
Macaco	NÃO	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	MICHELIN	225\45R18	4mm	DESGASTE LATERAL
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	MICHELIN	225\45R18	4mm	DESGASTE LATERAL
Pneu traseiro direito	SIM	MICHELIN	255\40R18	1mm	DESGASTE
Pneu traseiro esquerdo	SIM	MICHELIN	255\40R18	1mm	DESGASTE
Roda suplente	NÃO				
Jantes de liga leve	SIM				