



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **21UN13** Vin: **WBA8H71030A726218**

KM: **68.347** Cor: **PRETO SAPHIRE**

Marca: **BMW** Modelo: **318D TOURING 150**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **14/06/2022**

Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP


We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Pára-brisas Reparação Partido

M.O.


Ref:965054



Descrição Capot Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:965055



Descrição Pára-choques dianteiro Pintura

M.O.

Risco profundo

Ref:965056





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarda lamas dianteiro esquerdo
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:965057




Descrição

Espelho retrovisor exterior
esquerdo Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:965058



Descrição

Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:965059





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.


AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:965060



Descrição

Pára-choques traseiro Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:965061



Descrição

Porta-objectos traseiro da consola
central Substituição Partido

M.O.

Ref:965062





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Guarnição da Porta traseira
esquerda Reparação Rasgo

Ref:965063



Descrição

M.O.

Assento do Banco - Condutor
Reparação Danificado

Ref:965064



Descrição

M.O.

Encosto do banco do condutor
Reparação Danificado

Ref:965065





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Volante Reparação Danificado**
M.O.

Ref:965066



Descrição **Interior Limpeza Sujo**
M.O.

Ref:965067



Descrição **Embelezador da consola central
Substituição Risco profundo**
M.O.

Ref:965068





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Punho da alavanca de mudanças
M.O. Reparação Danificado

Ref:965069



Descrição Painel traseiro direito Reparação e
M.O. pintura Mossa

Ref:965070



Descrição Moldura da Extensão de guarda
M.O. lamas traseiro direito Substituição
Partido

Ref:965071





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

PEÇA

Moldura da Extensão de guarda
lamas traseiro direito

Ref:965072

Descrição

M.O.

Jante traseira direita Pintura Risco
profundo

Ref:965073



Descrição

M.O.

Porta traseira direita Reparação e
pintura Mossa

Ref:965074





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Guarnição da Porta dianteira
direita Reparação Risco profundo

Ref:965075



Descrição

M.O.

Guarda-lamas da frente direita
Pintura Risco profundo

Ref:965076





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	NA CHAVE
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	SIM	SERVIÇOS
I.P.O / Validade	SIM	29 03 2024
Macaco	NÃO	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	PIRELL	225\50R17	5mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	PIRELL	225\50R17	6mm	
Pneu traseiro direito	SIM	PIRELL	225\50R17	4mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	PIRELLI	225\50R17	5mm	
Roda suplente	NÃO				
Jantes de liga leve	SIM				