



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **80TN27** Vin: **VF16RBF0A57990328**

Data: **19/04/2022**

KM: **133.046** Cor: **BRANCO**

Local: **Aguas de Moura**

Marca: **RENAULT** Modelo: **CLIO**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Descrição do Veiculo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Chave de rodas Substituição Em falta

Ref:947654




Descrição

PEÇA

Chave de rodas

Ref:947655



Descrição

M.O.

Triângulo Substituição Em falta

Ref:947656





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

PEÇA

Triângulo

Ref:947657

Descrição

M.O.

Chave de ignição Substituição Em falta

Ref:947658



Descrição

PEÇA

Chave de ignição

Ref:947659



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Farol dianteiro esquerdo
Substituição Partido

Ref:947660



Descrição

PEÇA

Farol dianteiro esquerdo

Ref:947661

Descrição

M.O.

Chave de dotação Substituição Em
falta

Ref:947662





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Chave de dotação

PEÇA

Ref:947663

Descrição

Capot Reparação e pintura Mossa

M.O.

Ref:947664



Descrição

Pára-choques dianteiro Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:947665





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Spoiler dianteiro Substituição
Danificado

M.O.

Ref:947666




Descrição

Spoiler dianteiro

PEÇA

Ref:947667



Descrição

Guarda-lamas da frente esquerda
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:947668



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição
M.O. Tampão de roda dianteira esquerda
Substituição Partido

Ref:947669



Descrição
PEÇA Tampão de roda dianteira esquerda

Ref:947670



Descrição
M.O. Pisca esquerdo Substituição
Partido

Ref:947671





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pisca esquerdo**

PEÇA

Ref:947672

Descrição **Porta dianteira esquerda
Reparação e pintura Mossa**

M.O.

Ref:947673



Descrição **Friso da porta dianteira esquerda
Substituição Rasgo**

M.O.

Ref:947674





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Frise da porta dianteira esquerda**
PEÇA

Ref:947675

Descrição **Pára-brisas Reparação Partido**
M.O.

Ref:947676



Descrição **Porta traseira esquerda Reparação e pintura Mossa**
M.O.

Ref:947677





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Ilharga esquerda Reparação e
pintura Mossa

Ref:947678



Descrição

M.O.

Painel traseiro esquerdo Reparação
e pintura Mossa

Ref:947679




Descrição

M.O.

Assento do Banco - Condutor
Reparação Queimadura

Ref:947680





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Tapete Substituição Desgastado

M.O.

Ref:947681



Descrição Tapete

PEÇA

Ref:947682

Descrição Chão Substituição Rasgo

M.O.

Ref:947683





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

PEÇA

Chão

Ref:947684

Descrição

M.O.

Volante Reparação Desgastado

Ref:947685



Descrição

M.O.

Encosto - condutor Reparação Desgastado

Ref:947686





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Interior Limpeza Sujo

M.O.

Ref:947687



Descrição Punho da alavanca de mudanças
M.O. Reparação Desgastado

Ref:947688



Descrição Tampa do rádio Substituição Em
M.O. falta

Ref:947689





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Tampa do rádio

PEÇA

Ref:947690

Descrição

Cobertura superior do tablier
Substituição Danificado

M.O.

Ref:947691



Descrição

Cobertura superior do tablier

PEÇA

Ref:947692



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Tablier Reparação Risco profundo**

M.O.

Ref:947693



Descrição **Painel traseiro direito Reparação e pintura Mossa**

M.O.

Ref:947694



Descrição **Tampão de roda traseira direita
Pintura Risco profundo**

M.O.

Ref:947695





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O.

**Porta traseira direita Reparação e
pintura Mossa**


Ref:947696



Descrição
M.O.

**Porta dianteira direita Reparação e
pintura Mossa**

Ref:947697



Descrição
M.O.

**Extensão de guarda lamas traseiro
direito Reparação e pintura Mossa
RASGO**

Ref:947698





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Frise de porta dianteira direita
Substituição Rasgo

Ref:947699



Descrição

PEÇA

Frise de porta dianteira direita

Ref:947700




Descrição

M.O.

Ilharga direita Reparação e pintura
Mossa

Ref:947701





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Espelho retrovisor exterior direito
M.O. Pintura Risco profundo

Ref:947702



Descrição Tampão de roda dianteira direita
M.O. Substituição Em falta

Ref:947703



Descrição Tampão de roda dianteira direita
PEÇA

Ref:947704



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Pneu dianteiro direito Substituição
defeituoso

Ref:947705



Descrição
PEÇA Pneu dianteiro direito

Ref:947706

Descrição
M.O. Base do Banco - Passageiro
Reparação Desgastado

Ref:947708





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Tampão de roda traseira esquerda
M.O. Pintura Risco profundo

Ref:947709



Descrição Extensão de guarda lamas traseiro
esquerdo Reparação e pintura
M.O. Rasgo

Ref:947710



Descrição Moldura de porta traseira esquerda
M.O. Reparação Risco profundo

Ref:947711





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Moldura da porta dianteira
esquerda Reparação Risco
profundo

Ref:947712



Descrição

M.O.

Prateleira / Cobertura de bagageira
Substituição Danificado

Ref:947713



Descrição

PEÇA

Prateleira / Cobertura de bagageira

Ref:947714



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Guarnição da tampa da mala
Reparação Risco profundo

Ref:947715



Descrição
M.O. Farol adicional de travão
Substituição Partido

Ref:947716



Descrição
PEÇA Farol adicional de travão

Ref:947717



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Tejadilho Reparação e pintura
Mossa

M.O.

Ref:947718



Descrição

Pára-choques traseiro Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:947719



Descrição

Spoiler traseiro Reparação Risco
profundo

M.O.

Ref:947720





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Refletor traseiro direito Reparação
M.O. Risco profundo

Ref:947721



Descrição Guarnição da Porta dianteira
M.O. esquerda Reparação Rasgo

Ref:947722



Descrição Spoiler da mala Pintura Danificado
M.O.

Ref:947723





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Pilar B direito Reparação e pintura
M.O. Mossa

Ref:947724



Descrição Moldura de porta traseira direita
M.O. Reparação Risco profundo

Ref:947725



Descrição Moldura de porta dianteira direita
M.O. Reparação Risco profundo

Ref:947726





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Tampa da mala Pintura Risco
profundo

Ref:947727



Descrição
M.O. Pneu Suplente Substituição
Danificado

Ref:948118



Descrição
PEÇA Pneu Suplente

Ref:948119



AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	PNEU SUPLENTE MONTADO
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	NÃO	EM FALTA
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	NÃO	EM FALTA
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	NÃO	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	SIM	SERVIÇOS
I.P.O / Validade	SIM	11 09 2022
Macaco	SIM	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	BRIDGESTONE	185\65R15	6mm	PNEU SUPLENTE MONTAD
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	185\65R15	6mm	
Pneu traseiro direito	SIM	GOODYEAR	185\65R15	6mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	185\65R15	6mm	
Roda suplente	SIM	GOODYEAR	185\65R15		FURO\RASGO
Jantes de liga leve	NÃO				

VIATURA COM SINISTRO POSSIVEIS DANOS OCULTOS VERIFICAR EXTENSÃO DA ANOMALIA