



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **23VX66** Vin: **JTMWRREV50D087945**

Data: **07/06/2022**

KM: **121.318** Cor: **PEROLA**

Local: **Aguas de Moura**

Marca: **TOYOTA** Modelo: **RAV 4 2.5HSD 155 PURE DARK**

**AUT**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

### Descrição do Veiculo





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS








**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição  
M.O. Spoiler dianteiro Reparação Risco profundo

Ref:963671



Descrição  
M.O. Tampa USB Substituição Partido

Ref:963672



Descrição  
PEÇA Tampa USB

Ref:963673



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Volante Reparação Danificado

M.O.

Ref:963674



Descrição Limpeza Sujo

M.O.

Ref:963675



Descrição Assento do Banco - Condutor  
Reparação Danificado

M.O.

Ref:963676








**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição  
M.O. Pára-brisas Reparação Risco profundo

Ref:963677



Descrição  
M.O. Pára-choques dianteiro Reparação Partido

Ref:963678



Descrição  
M.O. Guarda lamas dianteiro esquerdo Pintura Risco profundo

Ref:963679





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição  
M.O. Pára-choques traseiro Reparação e  
pintura Mossa

Ref:963680



Descrição  
M.O. Guarnição da tampa da mala Smart  
repair Risco profundo

Ref:963681



Descrição  
M.O. Porta traseira direita Reparação e  
pintura Mossa

Ref:963682





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Porta dianteira direita Pintura  
Risco profundo

M.O.

Ref:963683



Descrição

Espelho retrovisor exterior direito  
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:963684



Descrição

Guarda-lamas da frente direita  
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:963685







**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Tejadilho Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:963686





## AVALIAÇÃO DE DANOS

### LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

| Equipamento                       | No veículo | Observações |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| Kit de reparação ou Roda suplente | SIM        |             |
| D.U.A.                            | SIM        |             |
| Livro de Manutenção/Revisões      | SIM        |             |
| Duplicado de chaves               | SIM        |             |
| Manual do utilizador              | SIM        |             |
| Triângulo                         | SIM        |             |
| Kit de primeiros socorros         | NÃO        |             |
| Extintor                          | NÃO        |             |
| Isqueiro                          | NÃO        |             |
| Funcionamento radio               | SIM        |             |
| Funcionamento de vidro eléctricos | SIM        |             |
| Funcionamento do GPS              | SIM        |             |
| Funcionamento de Ar condicionado  | SIM        |             |
| Luzes de aviso de anomalia        | SIM        | SERVIÇOS    |
| I.P.O / Validade                  | NÃO        |             |
| Macaco                            | SIM        |             |
| Antena                            | SIM        |             |

### Pneus no veículo

| Posição                 | No veículo | Marca    | Medida e profundidade |     | Observações |
|-------------------------|------------|----------|-----------------------|-----|-------------|
| Pneu dianteiro direito  | SIM        | GOODYEAR | 235\55R18             | 4mm |             |
| Pneu dianteiro esquerdo | SIM        | GOODYEAR | 235\55R18             | 5mm |             |
| Pneu traseiro direito   | SIM        | GOODYEAR | 235\55R18             | 6mm |             |
| Pneu traseiro esquerdo  | SIM        | GOODYEAR | 235\55R18             | 6mm |             |
| Roda suplente           | SIM        | MAXXIS   | 165\80R17             |     |             |
| Jantes de liga leve     | SIM        |          |                       |     |             |

VIATURA RECONDICIONADA COM VARIOS DEFEITOS DE PINTURA EM PECAS E PAINÉIS NAO VISÍVEL NAS FOTOS  
VERIFICAR EXTENSÃO DA ANOMALIA