



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **73UZ50** Vin: **SADCA2BK1JA275168**

Data: **01/08/2022**

KM: **124.653** Cor: **LOIRE BLUE**

Local: **Aguas de Moura**

Marca: **JAGUAR** Modelo: **F-PACE 3.0TD 300 S AWD AUT**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

### Descrição do Veiculo





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP


We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pára-brisas Reparação Partido**

M.O.

Ref:976353



Descrição **Forro do Banco - Passageiro Reparação Danificado**

M.O.

Ref:976354



Descrição **Capot Reparação e pintura Mossa**

M.O.

Ref:976355





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

**Descrição** Pára-choques dianteiro Pintura  
**M.O.** Risco profundo

**Ref:976356**



**Descrição** Grelha do radiador Substituição  
**M.O.** Risco profundo

**Ref:976357**



**Descrição** Grelha do parachoques dianteiro  
**M.O.** Reparação Risco profundo

**Ref:976358**





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Jante dianteira esquerda  
Reparação e pintura Risco  
profundo

Ref:976359




Descrição

M.O.

Guarda lamas dianteiro esquerdo  
Pintura Risco profundo

Ref:976360




Descrição

M.O.

Porta dianteira esquerda Pintura  
Risco profundo

Ref:976361





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

**Descrição** Porta traseira esquerda Reparação  
e pintura Mossa  
**M.O.**

**Ref:976362**



**Descrição** Painel traseiro esquerdo Reparação  
e pintura Mossa  
**M.O.**

**Ref:976363**



**Descrição** Jante traseira esquerda Reparação  
e pintura Risco profundo  
**M.O.**

**Ref:976364**





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

**Descrição** Pára-choques traseiro Pintura  
**M.O.** Risco profundo

**Ref:976365**




**Descrição** Tampa da mala Pintura Risco  
**M.O.** profundo

**Ref:976366**



**Descrição** Assento do Banco - Segunda fila  
**M.O.** direita Reparação Danificado

**Ref:976367**





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição  
M.O. Assento do Banco - Condutor  
Reparação Danificado

Ref:976368



Descrição  
M.O. Volante Reparação Danificado

Ref:976369



Descrição  
M.O. Painel traseiro direito Pintura  
Risco profundo

Ref:976370





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS


**Descrição** Porta traseira direita Pintura Risco profundo  
**M.O.**

**Ref:976371**



**Descrição** Porta dianteira direita Pintura Risco profundo  
**M.O.**

**Ref:976372**



**Descrição** Guarda-lamas da frente direita Pintura Risco profundo  
**M.O.**

**Ref:976373**





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.  
We care about you.

## AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição  
M.O.

Jante dianteira direita Reparação e  
pintura Risco profundo

Ref:976374





## AVALIAÇÃO DE DANOS

### LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

| Equipamento                       | No veículo | Observações |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| Kit de reparação ou Roda suplente | SIM        |             |
| D.U.A.                            | SIM        |             |
| Livro de Manutenção/Revisões      | SIM        |             |
| Duplicado de chaves               | SIM        |             |
| Manual do utilizador              | SIM        |             |
| Triângulo                         | SIM        |             |
| Kit de primeiros socorros         | NÃO        |             |
| Extintor                          | NÃO        |             |
| Isqueiro                          | NÃO        |             |
| Funcionamento radio               | SIM        |             |
| Funcionamento de vidro eléctricos | SIM        |             |
| Funcionamento do GPS              | SIM        |             |
| Funcionamento de Ar condicionado  | SIM        |             |
| Luzes de aviso de anomalia        | NÃO        |             |
| I.P.O / Validade                  | SIM        | 22 06 2022  |
| Macaco                            | SIM        |             |
| Antena                            | SIM        |             |

### Pneus no veículo

| Posição                 | No veículo | Marca       | Medida e profundidade |     | Observações |
|-------------------------|------------|-------------|-----------------------|-----|-------------|
| Pneu dianteiro direito  | SIM        | PIRELLI     | 265\40R22             | 5mm |             |
| Pneu dianteiro esquerdo | SIM        | PIRELLI     | 265\40R22             | 5mm |             |
| Pneu traseiro direito   | SIM        | PIRELLI     | 265\40R22             | 5mm |             |
| Pneu traseiro esquerdo  | SIM        | PIRELLI     | 265\40R22             | 5mm |             |
| Roda suplente           | SIM        | CONTINENTAL | 175\80R15             |     |             |
| Jantes de liga leve     | NÃO        |             |                       |     |             |