



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **78UV34** Vin: **SALYA2BN5JA774821**

KM: **72.207** Cor: **CORRIS GREY**

Marca: **LAND ROVER** Modelo: **VELAR 2.0D 180 SE AUT**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **03/08/2022**

Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP


We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Pára-brisas Reparação Partido

M.O.

Ref:977379



Descrição Chave suplente Substituição
M.O. Danificado

Ref:977380



Descrição Verificar Serviços Substituição
M.O. Danificado

Ref:977381





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Capot Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:977382



Descrição Pára-choques dianteiro Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:977383



Descrição Jante esquerda Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:977384





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

Ref:977385



Descrição
M.O. Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

Ref:977386



Descrição
M.O. Jante esquerda Pintura Risco
profundo

Ref:977387





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP


We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Farol traseiro Substituição Partido**

M.O.

Ref:977388



Descrição **Farol traseiro direito Substituição Partido**

M.O.

Ref:977389



Descrição **Tampa da mala Pintura Risco profundo**

M.O.

Ref:977390





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Guarnição da porta esquerda
Reparação Risco profundo

Ref:977391



Descrição
M.O. Assento do Banco - Condutor
Reparação Danificado

Ref:977392



Descrição
M.O. Interior Limpeza Sujo

Ref:977393





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Volante Reparação Danificado**
M.O.

Ref:977394



Descrição **Painel traseiro direito Pintura Risco profundo**
M.O.

Ref:977395



Descrição **Jante direita Pintura Risco profundo**
M.O.

Ref:977396





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Porta dianteira direita Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:977397



Descrição

Guarda-lamas da frente direita
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:977398



Descrição

Jante direita Pintura Risco
profundo

M.O.

Ref:977399





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	DANIFICADA
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	SIM	SERVIÇOS
I.P.O / Validade	SIM	07 06 2024
Macaco	SIM	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOODYEAR	255\50R20	6mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	255\50R20	6mm	
Pneu traseiro direito	SIM	GOODYEAR	255\50R20	6mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	255\50R20	6mm	
Roda suplente	SIM	CONTINENTAL	175\80R19		
Jantes de liga leve	SIM				

VIATURA RECONDICIONADA COM VARIOS DEFEITOS DE PINTURA EM PECAS E PAINÉIS NAO VISÍVEL NAS FOTOS
VERIFICAR EXTENSÃO DA ANOMALIA