



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matrícula: **54TG87** Vin: **SJNFAAJ11U1891778**

Data: **27/09/2022**

KM: **154.029** Cor: **PEARL**


Local: **Aguas de Moura**

Marca: **NISSAN** Modelo: **QASHQAI 1.5 DCI N-CONNECTA**

110

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Porta dianteira esquerda
Reparação e pintura Mossa

Ref:990065



Descrição

M.O.

Puxador da porta do condutor
Pintura Risco profundo

Ref:990066



Descrição

M.O.

Porta traseira esquerda Reparação
e pintura Mossa

Ref:990067





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Painel traseiro esquerdo Reparação
e pintura Mossa
M.O.

Ref:990068



Descrição Moldura guarda lamas traseiro
esquerdo Reparação Risco
profundo
M.O.

Ref:990069



Descrição Pára-choques traseiro inferior
Reparação e pintura Mossa
M.O.

Ref:990070





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Pára-choques traseiro Pintura
Risco profundo

Ref:990071



Descrição
M.O. Tampa da mala Pintura Risco
profundo

Ref:990072



Descrição
M.O. Tejadilho Pintura Risco profundo

Ref:990073





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Interior Limpeza Sujo

M.O.

Ref:990074



Descrição Volante Reparação Danificado

M.O.

Ref:990075



Descrição Assento do Banco - Condutor
Reparação Desgastado

M.O.

Ref:990076





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Tampa do depósito de combustível
Reparação e pintura Mossa

Ref:990077



Descrição
M.O. Painel traseiro direito Reparação e
pintura Mossa

Ref:990078



Descrição
M.O. Moldura guarda lamas traseiro
direito Reparação Risco profundo

Ref:990079





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante traseira direita Pintura Risco
M.O. profundo

Ref:990080



Descrição Porta traseira direita Reparação e
M.O. pintura Mossa

Ref:990081



Descrição Porta dianteira direita Reparação e
M.O. pintura Mossa

Ref:990082





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.


AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Pisca direito Reparação Risco profundo

M.O.

Ref:990083



Descrição

Moldura guarda lamas dianteiro direito Reparação Risco profundo

M.O.

Ref:990084



Descrição

Jante dianteira direita Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:990085





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.


AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarda-lamas da frente direita
Reparação e pintura Mossa

M.O.

Ref:990086



Descrição

Pilar B direito Reparação e pintura
Mossa

M.O.

Ref:990087



Descrição

Pára-brisas Substituição Partido

M.O.

Ref:990088





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Pára-brisas

PEÇA


Ref:990089

Descrição

Capot Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:990090



Descrição

Pára-choques dianteiro Reparação
Partido

M.O.

Ref:990091





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante dianteira esquerda Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:990092




Descrição Moldura guarda lamas dianteiro
M.O. esquerdo Reparação Risco
profundo

Ref:990093



Descrição Guarda lamas dianteiro esquerdo
M.O. Reparação e pintura Mossa

Ref:990094





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Friso de porta dianteira esquerda
Substituição Rasgo

M.O.

Ref:990095





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	SIM	05 07 2023
Macaco	SIM	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOODYEAR	215\60R17	3mm	DESGASTE LATERAL
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	215\60R17	2mm	DESGASTE LATERAL
Pneu traseiro direito	SIM	BRIDGESTONE	215\60R17	4mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	BRIDGESTONE	215\60R17	5mm	
Roda suplente	SIM	CONTINENTAL	145\90R16		
Jantes de liga leve	SIM				