



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **36ZE79** Vin: **VF3MCYHZJKS359384**
KM: **34.883** Cor: **CINZA HURRICANE**
Marca: **PEUGEOT** Modelo: **3008 1.5HDI130 ALLURE**

Data: **26/09/2022**
Local: **Aguas de Moura**

B.CONS.

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Descrição do Veiculo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Tampa pernos de segurança da
jante traseira esquerda
M.O. Substituição Em falta

Ref:989584



Descrição Pára-choques dianteiro Pintura
Risco profundo
M.O.

Ref:989585



Descrição Pára-brisas Reparação Partido
M.O.

Ref:989586





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Moldura pára-choques dianteiro -
esquerda Reparação Risco
profundo

Ref:989587



Descrição
M.O. Capot Pintura Risco profundo

Ref:989588



Descrição
M.O. Moldura guarda lamas dianteiro
esquerdo Reparação Risco
profundo

Ref:989589





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Jante dianteira esquerda
Reparação e pintura Risco
profundo

M.O.

Ref:989590



Descrição

Guarda lamas dianteiro esquerdo
Reparação e pintura Mossa

M.O.

Ref:989591



Descrição

Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:989592





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.


AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:989593




Descrição

Painel traseiro esquerdo Reparação
e pintura Mossa

M.O.

Ref:989594



Descrição

Tampa da mala Pintura Risco
profundo

M.O.

Ref:989595





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Guarnição da tampa da mala
Reparação Risco profundo

Ref:989596



Descrição
M.O. Tapete Substituição Rasgo

Ref:989597



Descrição
M.O. Volante Reparação Danificado

Ref:989598





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição
M.O. Punho da alavanca de mudanças
Reparação Danificado

Ref:989599




Descrição
M.O. Tejadilho Pintura Risco profundo

Ref:989600



Descrição
M.O. Pilar C esquerdo Pintura Risco profundo

Ref:989601





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição Painel traseiro direito Reparação e
M.O. pintura Mossa

Ref:989602



Descrição Porta traseira direita Reparação e
M.O. pintura Mossa

Ref:989603



Descrição Porta dianteira direita Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:989604





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarda-lamas da frente direita
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:989605



Descrição

Jante dianteira direita Reparação e
pintura Risco profundo

M.O.

Ref:989606



Descrição

Jante traseira esquerda Reparação
e pintura Risco profundo

M.O.

Ref:989607





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante traseira direita Reparação e
M.O. pintura Risco profundo

Ref:989608



Descrição Tampa pernos de segurança da
M.O. jante traseira direita Substituição
Em falta

Ref:989609



Descrição Tampa pernos de segurança da
M.O. jante dianteira direita Substituição
Em falta

Ref:989610





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Tampa pernos de segurança da
jante dianteira esquerda
Substituição Em falta

M.O.

Ref:989611





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	NÃO	
Macaco	SIM	
Antena	NÃO	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	CONTINENTAL	205\55R19	4mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	CONTINENTAL	205\55R19	5mm	
Pneu traseiro direito	SIM	CONTINENTAL	205\55R19	6mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	CONTINENTAL	205\55R19	6mm	
Roda suplente	SIM	UNIROYAL	135\80R18		
Jantes de liga leve	SIM				