



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **87VI68** Vin: **VF15R0J0A59838958**

KM: **194.346** Cor: **BRANCO GLACIAR**

Marca: **RENAULT** Modelo: **CLIO**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **21/09/2022**

Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veiculo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Porta traseira direita Reparação e
M.O. pintura Mossa

Ref:988495



Descrição Guarnição da Porta traseira direita
M.O. Reparação Risco profundo

Ref:988496



Descrição Porta dianteira direita Reparação e
M.O. pintura Mossa

Ref:988497





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Friso da porta dianteira direita
Substituição Rasgo

Ref:988498



Descrição

PEÇA

Friso da porta dianteira direita

Ref:988499

Descrição

M.O.

Moldura de entrada da porta
dianteira direita Reparação e
pintura Mossa

Ref:988500





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Guarda-lamas da frente direita
Pintura Risco profundo

Ref:988501



Descrição
M.O. Spoiler dianteiro Reparação Risco profundo

Ref:988502



Descrição
M.O. Guarnição do pilar D esquerdo
Reparação Risco profundo

Ref:988503






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Tampa da mala Pintura Risco
profundo

Ref:988504



Descrição
M.O. Spoiler traseiro Pintura Risco
profundo

Ref:988505



Descrição
M.O. Pilar C esquerdo Reparação e
pintura Mossa

Ref:988506





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS


Descrição Pilar C direito Pintura Risco profundo
M.O.

Ref:988507



Descrição Tejadilho Reparação e pintura Mossa
M.O.

Ref:988508



Descrição Pára-brisas Substituição Partido
M.O.

Ref:988509





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Pára-brisas

PEÇA

Ref:988510

Descrição

Capot Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:988511



Descrição

Pára-choques dianteiro Reparação e pintura Mossa

M.O.

Ref:988512





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.


AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarda lamas dianteiro esquerdo
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:988513




Descrição

Porta dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:988514




Descrição

Porta traseira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:988515






ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Painel traseiro esquerdo Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:988516



Descrição Jante traseira esquerda Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:988517



Descrição Cave de roda traseira esquerda
M.O. Substituição Partido

Ref:988518





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Cave de roda traseira esquerda**
PEÇA

Ref:988519

Descrição **Pára-choques traseiro Pintura**
M.O. **Risco profundo**

Ref:988520



Descrição **Guarnição da tampa da mala Smart**
M.O. **repair Risco profundo**

Ref:988521





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Encosto do banco traseiro

M.O.

Reparação Rasgo

Ref:988522



Descrição

Prateleira / Cobertura de bagageira

M.O.

Reparação Danificado

Ref:988523



Descrição

Guarnição da Porta dianteira
esquerda

M.O.

Reparação Danificado

Ref:988524





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Moldura de entrada da porta
dianteira esquerda Reparação e
pintura Mossa

Ref:988525



Descrição
M.O. Volante Reparação Danificado

Ref:988526



Descrição
M.O. Assento do Banco - Condutor
Reparação Danificado

Ref:988527





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Tapete Substituição Em falta
M.O.

Ref:988528



Descrição Tapete
PEÇA

Ref:988529

Descrição Chão Reparação Rasgo
M.O.

Ref:988530





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Painel exterior da consola central
Substituição Danificado

Ref:988531



Descrição
PEÇA Painel exterior da consola central

Ref:988532

Descrição
M.O. Jante traseira direita Pintura Risco profundo

Ref:988533





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Painel traseiro direito Reparação e
M.O. pintura Mossa

Ref:988534



Descrição Cave de roda traseira direita
M.O. Substituição Partido

Ref:988535



Descrição Cave de roda traseira direita
PEÇA

Ref:988536



AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	NÃO	
I.P.O / Validade	SIM	07 09 2024
Macaco	SIM	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade		Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	BFGOODRICH	195\55R16	4mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	BFGOODRICH	195\55R16	5mm	
Pneu traseiro direito	SIM	BFGOODRICH	195\55R16	5mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	BFGOODRICH	195\55R16	6mm	
Roda suplente	SIM	BARUM	185\65R15		
Jantes de liga leve	SIM				