



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **42TO60** Vin: **WDD2052041F644654**
KM: **51,791** Cor: **AZUL CANVAN**
Marca: **MERCEDES-BENZ** Modelo: **C SW 220 D 170**
Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **6/23/2022**
Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veículo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP


We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Pára-brisas Substituição Partido**

M.O.

Ref:966863



Descrição **Pára-brisas**

PEÇA


Ref:966864

Descrição **Guarnição do pilar D direito**

M.O.

Reparação Rasgo

Ref:966865





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Capot Pintura Risco profundo**
M.O.

Ref:966866



Descrição **Pára-choques dianteiro Pintura Risco profundo**
M.O.

Ref:966867



Descrição **Guarda-lamas da frente esquerda Pintura Risco profundo**
M.O.

Ref:966868





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Espelho retrovisor exterior
esquerdo Pintura Risco profundo

Ref:966869



Descrição

M.O.

Painel traseiro esquerdo Pintura
Risco profundo

Ref:966870



Descrição

M.O.

Assento do Banco - Condutor
Reparação Danificado

Ref:966871





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Interior Limpeza Sujo

M.O.

Ref:966872



Descrição Volante Reparação Danificado

M.O.

Ref:966873



Descrição Embelezador do tablier
Substituição Risco profundo

M.O.

Ref:966874





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Painel traseiro direito Reparação e
pintura Mossa

Ref:966875



Descrição
M.O. Porta dianteira direita Pintura
Risco profundo

Ref:966876



Descrição
M.O. Pisca direito Substituição Partido

Ref:966877





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	NÃO	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	SIM	SERVIÇOS
I.P.O / Validade	SIM	19 09 2023
Macaco	NÃO	
Antena	NÃO	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade	Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOODYEAR	225\50R17 6mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	225\50R17 7mm	
Pneu traseiro direito	SIM	MICHELIN	225\50R17 5mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	MICHELIN	225\50R17 5mm	
Roda suplente	NÃO			
Jantes de liga leve	SIM			

VIATURA RECONDICIONADA COM VARIOS DANOS EM PECAS E PAINÉIS VERIFICAR A EXTENSÃO DA ANOMALIA