



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Matricula: **78RP15** Vin: **WAUZZZ4G6GN169541**

KM: **141.868** Cor: **PRETO MYTHOS MET**

Marca: **AUDI** Modelo: **A6 AV. 2.0 TDI 190**

Cliente: **ARVAL** Morada: **LISBOA**

Data: **29/06/2022**

Local: **Aguas de Moura**

Descrição do Veiculo





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Pára-brisas Reparação Partido


M.O.

Ref:968020



Descrição Tejadilho Reparação e pintura
M.O. Mossa

Ref:968021



Descrição Unidade de comando multifunções
M.O. Substituição Partido

Ref:968022





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Unidade de comando multifunções

PEÇA

Ref:968023

Descrição Embelezador do painel Substituição

M.O.

Risco profundo

Ref:968024



Descrição Tablier Reparação Risco profundo

M.O.

Ref:968025





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição
M.O. Tampa da Consola central
Substituição Mossa

Ref:968026



Descrição
M.O. Capot Pintura Risco profundo

Ref:968027



Descrição
M.O. Pára-choques dianteiro Pintura
Risco profundo

Ref:968028





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarda lamas dianteiro esquerdo
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:968029



Descrição

Jante dianteira esquerda Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:968030



Descrição

Espelho retrovisor exterior
esquerdo Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:968031





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Porta dianteira esquerda Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:968032



Descrição Porta traseira esquerda Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:968033



Descrição Painel traseiro esquerdo Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:968034





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante traseira esquerda Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:968035



Descrição Pára-choques traseiro Pintura
M.O. Risco profundo

Ref:968036



Descrição Tampa da mala Pintura Risco
M.O. profundo

Ref:968037





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

M.O.

Spoiler da mala Reparação Risco profundo

Ref:968038



Descrição

M.O.

Pilar B esquerdo Reparação e pintura Mossa

Ref:968039



Descrição

M.O.

Assento do Banco - Condutor Reparação Danificado

Ref:968040





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição **Volante Reparação Danificado**

M.O.

Ref:968041



Descrição **Interior Limpeza Sujo**

M.O.


Ref:968042



Descrição **Painel traseiro direito Pintura Risco profundo**

M.O.

Ref:968043





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição Jante traseira direita Pintura Risco
M.O. profundo

Ref:968044



Descrição Porta traseira direita Pintura Risco
M.O. profundo

Ref:968045



Descrição Tampa Isofix Substituição Partido
M.O.

Ref:968046





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Porta dianteira direita Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:968047



Descrição

Pilar B direito Pintura Risco
profundo

M.O.

Ref:968048



Descrição

Base do Banco - Passageiro
Reparação Rasgo

M.O.

Ref:968049





ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

We care about cars.
We care about you.

AVALIAÇÃO DE DANOS

Descrição

Guarda-lamas da frente direita
Pintura Risco profundo

M.O.

Ref:968050



Descrição

Jante dianteira direita Pintura
Risco profundo

M.O.

Ref:968051





AVALIAÇÃO DE DANOS

LISTA DE ELEMENTOS VOLÁTEIS/DOCUMENTOS

Equipamento	No veículo	Observações
Kit de reparação ou Roda suplente	SIM	
D.U.A.	SIM	
Livro de Manutenção/Revisões	SIM	
Duplicado de chaves	SIM	
Manual do utilizador	SIM	
Triângulo	SIM	
Kit de primeiros socorros	NÃO	
Extintor	NÃO	
Isqueiro	NÃO	
Funcionamento radio	SIM	
Funcionamento de vidro eléctricos	SIM	
Funcionamento do GPS	SIM	
Funcionamento de Ar condicionado	SIM	
Luzes de aviso de anomalia	SIM	SERVIÇOS
I.P.O / Validade	NÃO	12 07 2022
Macaco	SIM	
Antena	SIM	

Pneus no veículo

Posição	No veículo	Marca	Medida e profundidade	Observações
Pneu dianteiro direito	SIM	GOODYEAR	225\55R17 2mm	
Pneu dianteiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	225\55R17 3mm	
Pneu traseiro direito	SIM	GOODYEAR	225\55R17 5mm	
Pneu traseiro esquerdo	SIM	GOODYEAR	225\55R17 5mm	
Roda suplente	SIM	HANKOOK	145\60R20	
Jantes de liga leve	SIM			